

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJÓW SILNIKOWYCH, PRZEKŁADNIOWYCH I PŁYNÓW
EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KĘDZIERZYNIE – KOŻLU
W/G INSTRUKCJI NAPRAW AUTOBUSÓW**

Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu, 47-220 Kędzierzyn – Koźle, ul. Kozielska 2, zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy:

**FUCHS OIL CORPORATION (PL)
UL. KUJAWSKA 102
44-101 GLIWICE**

Cena oferty brutto: **160473,92 zł.**

Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą ilość punktów w oparciu o kryterium ceny ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

W postępowaniu zostały odrzucone oferty Wykonawców:

WYKONAWCA	PODSTAWA PRAWNA	PODSTAWA FAKTYCZNA ODRZUCENIA
PETRO-OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM SPRZEDAŻY SP. Z O.O. Baranowo, ul. Budowlanych 3-5 62-081 Przeźmierowo	Pzp art. 89 ust. 1 pkt 2	Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. W zał. nr 1 (formularz ofertowy) poz. 2 tabeli Wykonawca zaoferował olej 10W40 o następujących parametrach: temp. płynięcia <-27°C, całkowita liczba zasadowa 9,7, a Zamawiający wymagał (zgodnie z załącznikiem nr 2 pkt 1 do SIWZ) parametrów nie gorszych niż: temp. płynięcia -33, całkowita liczba zasadowa 9,8. Poz. 4 tabeli Wykonawca zaoferował olej 75W90 o następujących parametrach: temp. płynięcia <-51°C, a Zamawiający wymagał (zgodnie z załącznikiem nr 2 pkt 5 do SIWZ) parametrów nie gorszych niż: temp. płynięcia -54. Poz. 6 tabeli Wykonawca zaoferował olej przekładniowy do automatycznych skrzyń biegów o następujących parametrach: temp. płynięcia <-43, a Zamawiający wymagał (zgodnie z załącznikiem nr 2 pkt 6 do SIWZ) parametrów nie gorszych niż: temp. płynięcia -48
„RAFINEX” Arkadiusz Derej ul. Krasińskiego 44 47-200 Kędzierzyn - Koźle	Pzp art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp art. 89 ust. 1 pkt 6	Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. W zał. nr 1 (formularz ofertowy) poz. 3, poz. 10, poz. 11 i poz. 12 tabeli poprawki dokonane przez Wykonawcę są niezgodne z zapisem rozdziału XI, pkt 13 SIWZ ze względu na to, że poprawki nie są omówione i własnoręcznie podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. Oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny – Wykonawca w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) w poz. 6 tabeli dodał cenę jednostkową do liczby jednostek zamiast pomnożenia i w efekcie nieprawidłowo obliczył należny podatek VAT oraz cenę brutto. Błędu tego nie można poprawić w oparciu o art. 88 Pzp, a to oznacza błąd w obliczeniu ceny, co skutkuje koniecznością odrzucenia oferty.
MARAT RYBNIK SP. Z O.O. ul. Brzezińska 8 A 44-203 Rybnik	Pzp art. 89 ust. 1 pkt 2	Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. W zał. nr 1 (formularz ofertowy) poz. 1 tabeli Wykonawca zaoferował olej 15W40 ACEA: E7, E5, E3, a Zamawiający wymagał (zgodnie z załącznikiem nr 2 pkt 2 do SIWZ) ACEA: A2/ B2/E2. Poz. 2

		tabeli Wykonawca zaoferował olej 10W40 o liczbie zasadowej 9,5, a Zamawiający wymagał (zgodnie z załącznikiem nr 2 pkt 1 do SIWZ) parametrów nie gorszych niż: liczba zasadowa 9,8. Poz. 3 tabeli Wykonawca zaoferował olej 80W o wskaźniku lepkości 92, a Zamawiający wymagał (zgodnie z załącznikiem nr 2 pkt 3 do SIWZ) parametrów nie gorszych niż: wskaźnik lepkości 100. Poz. 4 tabeli Wykonawca zaoferował olej 75W90 o następujących parametrach: temp. płynięcia -42, wskaźnik lepkości 138, a Zamawiający wymagał (zgodnie z załącznikiem nr 2 pkt 5 do SIWZ) parametrów nie gorszych niż: temp. płynięcia -54, wskaźnik lepkości 157. Poz. 5 tabeli Wykonawca nie podał wartości wskaźnika lepkości. Poz. 6 tabeli Wykonawca zaoferował olej do automatycznych skrzyń biegów o temp. płynięcia -45, a Zamawiający wymagał (zgodnie z załącznikiem nr 2 pkt 6 do SIWZ) parametrów nie gorszych niż: temp. płynięcia -48. Poz. 7 tabeli Wykonawca zaoferował olej hydrauliczny o następujących parametrach: temp. płynięcia -30, wskaźnik lepkości 145, a Zamawiający wymagał (zgodnie z załącznikiem nr 2 pkt 7 do SIWZ) parametrów nie gorszych niż: temp. płynięcia -42 i wskaźnika lepkości 155
--	--	--

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Przyznana punktacja X= cena najtańszej oferty/cena oferty badanej x 100 pkt
3.	FUCHS OIL CORPORATION (PL) UL. KUJAWSKA 102 44-101 GLIWICE	X= 160473,92/160473,92x100pkt X=100 pkt

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił niniejsze informacje również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy złożyli oferty – według rozdzielnika.